# Stahlbau Hochfeste Schraubverbindungen Berechnung, Bauliche Durchbildung

Gruppe 135800

Стальное строительство

Соединения на высокопрчных болтах Расчет нонструнция

**Steel Construction High-strength Bolted Connections Analisis Design** 

Deskriptoren: Stahlbauweise; Schraubverbindung; Berechnung

Verbindlich ab 1.1.1978

Dieser Standard gilt für Schraubverbindungen von Stahlbauteilen mit Schrauben mindestens der Festigkeitsklasse 8.8 nach TGL 10826/02. Die Schrauben können in Schaftrichtung vorgespannt und die Berührungsflächen der Bauteile vorbehandelt sein. Für Schraubverbindungen von Stahlbauteilen mit Bauteilen aus anderen Werkstoffen gelten die Festlegungen nur für die stählerner Teile unter Berücksichtigung der Eigenschaften der anderen Werkstoffe.

Dieser Standard gilt nur für Verbindungen mit klimatisch bedingter Temperaturbeanspruchung.

Abweichungen von diesem Standard sind zulässig, wenn sie durch Theorie oder Versuch ausreichend begründet sind und die Genehmigung oder Zustimmung der zuständigen Institution 1) vorliegt.

#### **BEGRIFFE** 1.

Hochfeste Schraubverbindungen umfassen die Verbindungsarten der gleitfesten Verbindungen, hochfesten Verbindungen mit voller Vorspannung, hochfesten Verbindungen mit halber Vorspannung und hochfesten Verbindungen ohne Vorspannung und müssen mit Schrauben mindestens der Festigkeitsklasse 8.8 (hochfest) ausgeführt werden.

Gleitfeste Verbindungen

(GV)

sind hochfeste Schraubverbindungen mit kontrolliert eingebrachter voller Vorspannung, die eine Reibflächenvorbehandlung erhalten haben. Die Übertragung der Anschlußkräfte wird durch Reibung zwischen den behandelten Berührungsflächen bewirkt.

Hochfeste Verbindungen mit voller oder halber Vorspannung

(HVV/HVH)

sind hochfeste Schraubverbindungen mit kontrolliert eingebrachter voller (HVV) oder halber (HVH) Vorspannung, bei denen keine Reibflächenvorbehandlung durchgeführt wird. Durch die eingebrachte Vorspannung erhöht sich die Lochleibungsfestigkeit.

Hochfeste Verbindungen ohne Vorspannung (HVO)

sind hochfeste Schraubverbindungen ohne kontrolliert eingebrachte Vorspannung, bei denen keine Reibflächenvorbehandlung durchgeführt wird.

#### ALLGEMEINES 2.

#### 2.1. Verbindungsmitte!

Für die einzelnen Verbindungsarten sind die in Tabelle 1 festgelegten Verbindungsmittel zu verwenden, wobei die Zuordnung der Festigkeitsklassen für Schrauben zu denen der Muttern, 8.8 - 8, 10.9 - 10, 12.9 - 12, nach TGL 10826/03 einzuhalten ist. Dabei sind die lieferseitigen Einschränkungen zu beachten.

1) siehe Hinweise

Moternud spankempines Wilhelm Pied Korl-Marx Stods Prolektierung Korl More Stod Kerl-Marx-Alles

Fortsetzung Seite 2 bis 11

Verantwortlich: VEB Metalleichtbaukombinat, Leipzig

Bestätigt:

26.5.1977, Amt für Standardisierung, Meßwesen und Warenprüfung, Berlin

80

Tabelle 1 Zuordnung der Verbindungsmittel

Verbinde Kurz- zeichen	Renemnung	Schrauben nach	Muttern nach	Scheiben nach	Klemmlänge nach
GV	gle i t <del>fo</del> ste	TGL 12517	TGL 0-934	TGL 12521 kopf- und mutternseitig; sofern erforderlich	TGL 12517 <sup>±2)</sup> Bei Verwendung von
HVV	hochfeste voll vor- gespannte	TGL 12517 TGL 0-931 TGL 0-933		nach TGL 0-434 oder TGL 0-435 zusätzlich	Keilscheiben ist dies bei der Klemmlängen- ermittlung zu be-
н∨н	hochfeste halb vor- gespannte	TGL 12517 TGL 0-931 TGL 0-933	TGL 0-934	TGL 0-7989 mutternseitig sofern erforderlich	rucksichtigen.
HVO	hochfeste nicht vor- gespannte			nach TGL 0-434 oder TGL 0-435	

Das Hineinragen von Gewinde in die Klemmlänge infolge von Materialtoleranzen und Stufungssprüngen der Schraubenlängen um ein dodurch nicht vermeidbares Maß ist zulässig.

#### 2.2. Vorspannung

Das Aufbringen einer Vorspannung darf mittels Drehmomentenschlüssel oder Zugschlüssel, bei halber Vorspannung auch nach der Drehwinkelmethode nach TGL 13510/03 erfolgen.
Bei voller Vorspannung ist die erforderliche Vorspannkraft

P<sub>V</sub> = 0,7 · 
$$\sigma_{S}$$
 · A<sub>S</sub>

aufzubringen.

Hierbei bedeutet:

σ<sub>S</sub> = Streckgrenze des Schraubenwerkstoffes

A S = Spannungsquerschnitt der Schraube nach TGL 7907/03

Werte für  $P_V$  und  $A_S$  siehe Tabelle 5

#### 2.3. Anwendungsbereiche

Die einzelnen Verbindungsarten mit hochfesten Verbindungsmitteln sind nach Tabelle 2 einsetzbar. Die dafür zulässigen Spannungen bzw. zulässigen übertragbaren Kräfte sind in Abschnitt 3.3. festgelegt.

Tabelle 2 Anwendungsbereiche für hochfeste Schraubverbindungen

Verb Kurz- zeichen	indung Benennung	Vorspannung	Schrauben nach	Zulässige Beanspruchung Ausführungsgruppe nach 1 A	
G∨	gleitfeste	0	TGL 12517	Zug und/oder Abscheren	
HVV	hochfeste voll vor- gespannte	1,0 PV	TGL 12517 TGL 0-931 TGL 0-933	Zug	Zug und/oder Abscheren
н∨н	hochfeste halb vor-	0,5 P <sub>V</sub>	TGL 12517	Zug, wobei max ø <sub>Z</sub> ≤0,5 zul ø <sub>Z</sub>	Abscheren und/oder Zug
	gespannte		TGL 0-931 TGL 0-933		vorwiegend Zug
HVO	hochfeste		TGL 12517	-	Abscheren und/oder $Z_{Ug}^{3}$ ) $\sigma_{Z} \leq zul \sigma_{Z}$ bei $N \leq 1000^{Z}$ $\sigma_{Z} \leq 0.5 zul \sigma_{Z}$ bei $N > 1000$
	spannung	O P <sub>V</sub>	TGL 0-931 TGL 0-933	-	$Z_{\text{Ug}}^{3}$ ) $\sigma_{Z} \leq \text{zul } \sigma_{Z}$ bei $N \leq 1000$ $\sigma_{Z} \leq 0.5 \text{ zul } \sigma_{Z}$ bei $N > 1000$

N = Gesamtlastspielzahl

\*2) und 3) siehe Seite 3

#### 3. BERECHNUNG UND BEMESSUNG

Die Berechnung der zu verbindenden Teile hat, soweit in diesem Standard nichts anderes festgelegt ist, unter Beachtung der Anwendungsbereiche nach Tabelle 2 nach den einschlägigen Vorschriften zu erfolgen.

3.1. Anzahl und Dicke der zu verbindenden Teile bei gleitfesten Verbindungen

Es dürfen höchstens 5 einzelne Bleche zusammengepreßt werden. Tragende Bauteile unter 4 mm Dicke dürfen nur mit Schrauben M 8 oder M 10 verbunden werden.

#### 3.2 Querschnittswerte

3.2.1. Bei gleitfesten Verbindungen sind für Bauteile beim statischen Spannungsnachweis unter Zugbeanspruchung einschließlich Biegezug in allen Lastspielgruppen die Querschnittswerte

ohne Lochabzug bei valler Zugkraft S oder mit Lochabzug bei abgeminderter Zugkraft S'

einzusetzen. Die sich ergebende größere Spannung ist maßgebend.

Die abgeminderte Zugkraft beträgt  

$$S' = S \left(1 - \frac{r}{n} - 0, 4 \frac{a}{n}\right)$$


In der Gleichung bedeuten:

n = Gesamtanzahl der Schrauben des Anschlusses

r = Anzahl der Schrauben, die in Kraftrichtung vor dem untersuchten Querschnitt liegen

a = Anzahl der Schrauben in dem untersuchten Querschnitt

#### Beispiel:



Für den Nachweis des Stabes ist anzusetzen:

im Querschnitt A - A: S' = S

im Querschnitt B - B: S' = S 
$$(1 - \frac{0}{5} - 0.4 \cdot \frac{2}{5}) = 0.84$$
 S

im Querschnitt C - C: S' = S 
$$(1 - \frac{2}{5} - 0.4 + \frac{3}{5}) = 0.36$$
 S

Bei Druckbeanspruchung, beim Ermüdungsfestigkeitsnachweis und beim Formänderungsnachweis sind die Querschnittswerte ohne Lochabzug einzusetzen.

- 3.2.2. Bei hochfesten Verbindungen mit voller, halber oder ohne Vorspannung ist für die Bemessung und die Nachweise der Bauteile TGL 13500 maßgebend.
- 3.3. Zulässige Spannungen, zulässige übertragbare Kräfte
- 3.3.1. Die zulässigen Spannungen für den Grundwerkstoff beim statischen Spannungsnachweis sind den einschlägigen Vorschriften zu entnehmen.

Die Verbindungsstellen bei gleitfesten Verbindungen sind beim Ermüdungsfestigkeitsnachweis den Dauer- oder Zeitfestigkeitslinien nach TGL 13500 zuzuordnen, die Einstufung ist jeweils eine Linie günstiger, das heißt in Richtung der höheren zulässigen Spannungen, als für Paßschrauben vorzunehmen.

- 3.3.2. Beim Nachweis des Lochleibungsdruckes gelten die zulässigen Spannungen nach Tabelle 3. Bei Zugbeanspruchung von hochtesten Verbindungen durch äußere Lasten in Richtung des Schraubenschaftes sind die in der Tabelle 3 angeführten Einschränkungen für die Lochleibungsspannung einzuhalten. Die geringen zulässigen Lochleibungsspannungen bei Schrauben nach TGL 0-931 und TGL 0-933 werden nicht abgemindert.
- 3.3.3. Bei hochfesten Verbindungen mit voller, halber oder ohne Vorspannung dürfen die Abscherspannungen die zulässigen Werte noch Tabelle 4 nicht überschreiten. Dabei sind die Anwendungsbereiche nach Tabelle 2 einzuhalten.

Die aus der Konstruktion errechneten Klemmlänge ist für die Auswahl der Schraubenlänge von Schrauben M8 bis M20 um 3 mm und M24 und M27 um 5 mm zu reduzieren. Diese Festlegung gilt nur für die Auswahl von Schrauben nach TGL 12597 Ausg. 8.65.

<sup>3)</sup> Nur zulässig, wenn die Dehnung der Schrauben und damit ein Klatten der Fugen unbedenklich ist.

Tabelle 3 Zulässige rechnerische Lochleibungsspannung

	Verbindung Kurz- Bene zeichen	Benennung	Grenzlast- fall	zul. re Lochlei zul o	zul. rechnerische Lochleibungsspannung zul ø L in N/mm² bei	e nnung n <sup>2</sup> bei		zul. ret Lochleil zul <b>o</b> L	zul . rechnerische Lochleibungsspangung zul ø <sub>L</sub> in kp/cm² bei	e Jaung Lei		Zugkraft Z aus außeren Lasten in Richtung des Schmithenschaftes	abgeminderte zul. Lochleibungs- spannung
				St 38	St 38 H 45 KT 45	H 52 KT 52	8	St 38	H 45 KT 45	H 52 KT 52	Н 60		zul & Lo
-	gv Gv	gleitfeste	H	480	009	720	900	4800	0009	7200	0006		1
		Verbindung	HZ ZH	540	675	810	1013	5400	05/9	8100	10130	0 < Z ≤ 0,8 P <sub>V</sub>	zul $\sigma_{L}(1-0,5\frac{Z}{P_{V}})$
			S	009	750	006	1126	0009	7500	0006	11260		
2		hochfeste Verbin-	I	998	450	540	675	3600	4500	5400	6750	HVV: Z≤0,5 PV	عما م ل
		dung mit voller oder halber Vor-	Н	405	506	808	760	4050	20,60	0809	7600	Z > 0,5 P <sub>V</sub>	zul $\sigma_{\rm L}$ (1,333-0,667 $\frac{Z}{P_{\rm V}}$ )
	3	spannung mit Schrauben nach	s	450	562	929	845	4500	5620	09/9	8450	HVH: Z ≤ 0,5 P <sub>V</sub>	zul $\sigma_{L} (1-0,667 \frac{Z}{P_{V}})$
	Pun	TGL 12517			3	0	,	0	169	- X		Z > 0,5 P <sub>V</sub>	0,667 zul ø L entspricht Zeile 4
ဗ		hochfeste Verbin-	н	120	150	180	225	1200	1500	1800	2250		
		oder halber Vor-	ТН	135	169	203	253	1350	1,690	2030	2530		
		Schrauben nach TGL 0-931 und TGL 0-933	s	150	188	226	281	1500	1880	2260	2810	1.	ı
4	НУО	hochfeste Verbin-	I	240	300	360	450	2400	3000	3600	4500	6	
		spanning mit	НΖ	270	338	405	506	2700	3380	4050	50,60		
		John Mach TGL 12517	S	300	376	450	562	3000	3760	4500	5620		

Tabelle 4 Zulässige Abscher- und Zugspannungen

Beanspru- chung der Schraube	Schrauben nach	maßge- bender Quer- schnitt	Festig- keitsklasse nach TGL 10826/02	Vor- spann- kraft	zul im H	. Spannur N/mm <sup>2</sup> Grenzlast HZ	ngen fall S	zul im H	l. Spannur kp/cm <sup>2</sup> Grenzlast HZ	gen fall S
Abscheren	TGL 12517	Schaft	8.9 <del>44</del> )	0 P <sub>V</sub>	210	236	262	2100	2360	2620
zul T <sub>A</sub>				0,5 P <sub>V</sub>						
				1,0 P <sub>V</sub>	-					
į			10.9	0 P <sub>V</sub>	240	270	300	2400	2700	3000
				0,5 P <sub>V</sub>						
				1,0 P <sub>V</sub>						
}			12.9	0 P <sub>V</sub>	290	326	362	2900	3260	3620
				0,5 P <sub>V</sub>				<b>\</b>		
				1,0 P <sub>V</sub>			101	X	0,	
	TGL 0-931 TGL 0-933	Span-	8.8	0 P <sub>V</sub>	-	- X	7- <	20	-	-
	101 0-733	nungs- quer- schnitt		0,5 P <sub>V</sub>	35	- 39	43	350	390	430
ļ		schnitt		1,0 P <sub>V</sub>	70	79	88	700	790	880
			10.9	0 P <sub>V</sub>	X	-Q2	) - C	0	-	-
				0,5 P <sub>V</sub>	50	56	62	500	560	620
				1,0 P <sub>V</sub>	100	113	1 26	1000	1130	1 260
			12.9×4)	0 P <sub>V</sub>	0)	9	-	-	-	-
			A COL	0,5 P <sub>V</sub>	60	68	76	600	680	760
		4	1	1,0 P <sub>V</sub>	120	135	1 50	1200	1350	1 500
Zug zul <b>o</b> Z	TGL 12517 TGL 0-931	Span- nungs-	8.8	0 PV+5)	7	-	-	-	-	-
Z Z	TGL 0-933	quer- schnitt	190	0,5 P <sub>V</sub>	320	360	400	3200	3600	4000
	25	0	N 5	1,0 P <sub>V</sub>	(360)	(405)	(450)	(3600)	(4050)	(4500)
	Jio.	all	10.9	0 P <sub>V</sub> *5)	-	-	-	-	-	-
	Y	20		0,5 P <sub>V</sub>	400	450	500	4000	4500	5000
		( 25		1,0 P <sub>V</sub>	(500)	(563)	(626)	(5000)	(5630)	(6260)
		For	12.9	0 PV+5)	-	-	-	-	-	-
				0,5 P <sub>V</sub>	480	540	600	4800	5400	6000
				1,0 P <sub>V</sub>	(600)	(675)	(750)	(6000)	(6750)	(7500)

Geltungsbereich der Klammerwerte nach Abschnitt 3.3.4.

<sup>\*4)</sup> nur nach Vereinbarung mit dem Hersteller oder vergleichbare Importe

<sup>×5)</sup> zul. Spannungen wie bei 0,5 bzw. 1,0 P<sub>V</sub> Nur zulässig, wenn die Dehnung der Schrauben und damit ein Klaffen der Fugen unbedenklich ist.

Bei hochfesten Verbindungen mit voller, halber oder ohne Vorspannung dürfen die zulässigen Zugspannungen nach Tabelle 4 nicht Überschritten werden. Dabei sind die Anwendungsbereiche nach Tabelle 2 einzuhalten. Der Berechnung ist der Spannungsquerschnitt (AS), siehe Tabelle 5, zugrundezulegen. Bei hochfesten Verbindungen ohne Vorspannung muß mit einem Klaffen der Fugen gerechnet werden, was bei dem jeweiligen Anwendungsfall beachtet werden muß.

Bei einzelnen Schrauben eines Zugbereichsanschlusses, z.B. bei den außeren Schrauben einer Rahmenecke, dürfen die Zugspannungen die Klammerwerte der Tabelle 4 erreichen, wenn die Schrauben voll vorgespannt sind und die Zugbeanspruchung im Mittelwert nicht höher als die nicht eingeklammerten Werte liegt.

- Bei gleitfesten Verbindungen gilt Abschnitt 3.3.4.; zusätzlich darf die Zugkraft Z aus äußeren Lasten in Richtung des Schraubenschaftes in keinem Fall 0,8 Pv überschreiten.
- 3.3.6. Bei gleitfesten Verbindungen ist die erforderliche Anzahl der Schrauben aus der berechneten Anschlußkraft und der nach Tabelle 5 ermittelten zulässigen Übertragbaren Kraft (zul N) einer Schraube in einer Reibfläche bzw. ihrer Tragfähigkeit auf Lochleibung zu bestimmen. Ein Nachweis der Scherspannung und der Ermüdungsfestigkeit der ese i citation di citation de la cit Schraube ist nicht erforderlich. Die Einhaltung der Reibbeiwerte und der Vorspannkraft muß gewährleistet sein. Hierzu gelten die Festlegungen von TGL 13510/01, /03 und /09.

Bei vereinfacht berechneten Verbänden, z.B. nach TGL 13500 und DV 804 (BE) sind die Werte zul N der Tabelle 5 auf 75 % zu verringem.

Tabelle 5a Zulässige übertragbare Kraft zul N in kN

Ge- winde	A <sub>S</sub>										zul N6) antschr					ne für	alle
								Festig	keitsk	lasse 1	0.9						
		P <sub>&gt;</sub> kN	Grenz-	Au	sführu	ngsgru	рре А					A	usfühn	ungsgn	uppe C	· ·	
		KIN	iasman	1		•	ich Ab				l.		•	_		H 3.3.	
				0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55	0,60	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55	0,60
			н	1	-		6,90						'			10,1	
8 M	36,6	23	HZ			1	7 <b>,</b> 78				1		_	-		11,4	
			S	5,75	6 <b>,</b> 71	7,67	8,62	9,58	10,5	11,5	6,90	8,05	9,20	10,4	11,5	12,7	13,8
			н	7,20	8,40	9,60	10,8	12,0	13,2	14,4	8,64	10,1	11,5	13,0	14,4	15,8	17,3
M 10	58,0	36	HZ	1 '			12,2				9,73	11,4	13,0	14,6	16,2	17,8	19,5
			S	9,00	10,5	12,0	13,5	15,0	16,5	18,0	10,8	12,6	14,4	16,2	18,0	19,8	21,6
			Н	10,4	12,1	13,9	15,6	17,3	19,1	20,8	12,5	14,6	16,6	18,7	20,8	22,9	25,0
M 12	84,3	52	HZ	11,7	13,7	15,6	17,6	19,6	21,5	23,5	14,1	16,4	18,7	21,1	23,4	25,8	28,1
	<u> </u>	İ	S	13,0	15,2	17,3	19,5	21,7	23,8	26,0	15,6	18,2	20,8	23,4	26,0	28,6	31,2
			н	19,6	22,9	26,1	29,4	32,7	35,9	39,2	23,5	27,4	31,4	35,3	39,2	43,1	47,0
M 16	157	98	HZ	22,1	25,8	29,5	33,2	36,8	40,5	44,2	A 1	1 '	~ ~			48,6	
			S	24,5	28,6	32,7	36,8	40,8	44,9	49,0	29,4	34,3	39,2	44,1	49,0	53,9	58,8
			н	30,6	35,7	40,9	45,9	51,0	56,1	61,2	36,7	42,8	49,0	55,1	61,2	67,3	73,4
M 20	245	153	HZ	34,5	40,3	46,0	51,8	57,5	63,3	69,0	41,4	48,2	55,1	62,0	68,9	75,8	82,7
			S	38,3	44,6	51,0	57,4	63,8	70,1	76,5	45,9	53,6	61,2	68,9	76,5	84,2	91,8
			н	44,0	51,3	58,7	66,0	73,3	80,7	88,0	52,8	61,6	70,4	79,2	88,0	96,8	106
M 24	352	220	HZ	49,6	57,9	66,2	74,4	82,7	91,0	99,3	59,5	69,4	79,3	89,2	99,1	109	119
			S	55,0	64,2	73,3	82,5	91,7	101 <sub>0</sub>	110	66,0	<i>7</i> 7,0	88,0	99,0	110	121	132
			Н	57,4	67,0	76,5	86,1	95,7	105	115	68,9	80,4	91,8	103	115	126	138
M 27	459	287	HZ				97,1	108	119	129	77,6	90,5	103	116	129	142	155
			S	71,8	83,7	95,7	108	1 20	132	144	86,1	100	115	129	144	158	172
		0	, C.	Festig	keitsk	lasse	8.8	≙	70 %	der Ta	bellenv	verte					
-	-<			Festig	kei tsk	lasse	12.9	<b>^</b>	120 %	der Ta	bellenv	verte					

<sup>6)</sup> Die Tabellenwerte gelten, wenn die Vorspannung der Schrauben mit einem Drehmomentenschlüssel erfolgt. Wird sie mit einem Zugschlüssel wie im Spannbetonbau erzeugt, so ist zugelassen, die Vorspannkraft und die zulässigen übertragbaren Kräfte für Schrauben aller drei Festigkeitseigenschaften 15 % höher anzunehmen. Diese Schrauben sind besonders zu kennzeichnen. Sie dürfen nicht mit Drehmomentenschlüssel geprüft werden.

Werden die Schrauben durch eine zusätzliche Zugkraft Z in Schaftrichtung beansprucht, sind die Werte zu! N wie folgt

Werden die Schrauben durch eine zusätzliche Zugkraft Z in Schaftrichtung beansprucht, sind die Werte zul N wie folgt abzumindern:

zul 
$$N_a = \frac{P_V - Z}{P_V}$$
 · zul N, wobei Z nicht größer als 0,8  $P_V$  werden darf.

Tabelle 5b Zulässige übertragbare Kraft zul N in Mp

Ge- winde	A <sub>S</sub>					Zuläs alle S	sige U	bertrag arken i	bare l mit eir	Kraft zu ner Sec	ıl N <sup>6)</sup> hskants	in Mp chroub	in ein e nach	er Reib n TGL	ofläche 12517	fUr	
								Festig	g <b>keits</b> k	lasse 1	0.9						
		PV	Grenz-		Ausfü	Jhrung:	sgrupp	e A				Ausfl	ihrung	sgrupp	e C		
	·	Мр	lastfall			•			i <del>ii</del> 3.3		l		•			# 3.3	
				0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55	0,60	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55	0,60
			н		1 ' 1	- 1			0,84				·	1 1		1,01	·
M 8	36,6	2,3	HZ	·					0,95	1			·			1,14	1
			S	0,58	0,67	0,77	0,86	0,96	1,05	1,15	0,69	0,81	0,92	1,04	1,15	1,27	1,38
·			H	, i		1		i i	1,32	'	1 '		l '		1 1	1,58	1 '
<b>M</b> 10	58,0	3,6	HZ	1 '	1 '	1 ' !		· .	1,49	· ·	1 '				i i	1,78	i i
			S	0,90		_			1,65							1,98	
	· .		н	1,04		1 ' I	· .	l '	1,91	1 '	1 200	9:77	-			2,29	I ' I
M 12	84,3	5,2	HZ	1,17	1 '	1 '	ľ	1	2,15	1 1				1		2,58	1 1
			S	1,30			ļ		2,38					~		2,86	
		,	н	1,96	' '		1 '	1	3,59	177		V	(7)			4,31	i i
W 16	157	9,8	HZ	i i	· ·	· ·	l .	_	4,05	./1		- 10		1	·	4,86	1
	·		S				-	1	4,49		1					5,39	
			Н.	l '	i '	,		V)	5,61	L.			4,90	1		6,73	
M 20	245	15,3	HZ	i .			, .	, A	6,33				5,51	1		7,58	
			S	3,83		~	_	0	7,01	100		-	6,12		├—	8,42	
			Н	4,40	. 1	4	- 1		8,07		1			· ·		9,68	,
M 24	352	22,0	HZ S	1.77	7		7		9,10 10,1		1		i .	1		10,9 12,1	
	<u> </u>		- 1		-		-	11		-	-		<u> </u>				<u> </u>
	450	28,7	H	5,74		Y	17		10,5 11,9		1		l '	i i	ı ·	12,6	l '
M 27	459	28,7	HZ S		)"		N. 2		13,2	1	1		l '	· ·	i i	14,2 15,8	ı '
	-		Q		$\rightarrow$	1					1		11,3	12,7	1,7,4	13,8	.,,2
		.0	4.		gkeitsk	_	8.8				ellenwe						
_	- 4	137	.01	Festi	gkeitsk	classe	12.9	<b>≙</b> 1:	20 % d	ier Tab	ellenwe	rte					

<sup>6)</sup> siehe Seite 7

3.3.7. Zur Ermittlung der zulässigen übertragbaren Kräfte sind die Reibbeiwerte  $\mu$  entsprechend den Vorbehandlungsverfahren nach Tabelle 6 auszuwählen. Bei Anwendung nicht genannter Verfahren oder höherer Reibbeiwerte ist zur Ermittlung der in die Berechnung einzuführenden Reibbeiwerte nach den Festlegungen der TGL 13510/01, /03 und /09 über die Bestimmung des Reibbeiwertes zu verfahren.

Tabelle 6 Reibbeiwerte  $\mu$  in Abhängigkeit von der Vorbehandlung

Vorbehandlungsverfahren	Reibbeiwert µ
Drahtbürste; gelöste Verbindungen, die bereits unter Vorspannung standen	0,30
Strahlen mit Drahtkorn	0,40
Flammstrahlen mit etwa 30 % Sauerstoffüberschuß und 1 bis 2 m/min Brennervorschub	0,45
Druckluftstrahlen mit Strahlmitteln aus Nichtmetall, z.B. Korund, oder Metall außer Drahtkorn, z.B. Hartgußkies	0,50
Metallspritzen mit AlMg 5 Schichtdicke 150 bis 300 μm	0,50

3.3.8. Beim Aufbringen der Vorspannkraft mittels Drehmomentenschlüssel ist das erforderliche Moment nach der Beziehung M = 1,1 · k · d · P zu vermitteln. Dabei ist der Wert k aus Tabelle 7 zu entnehmen. Für in Tabelle 7 nicht enthaltene Oberflächenbehandlungen sind die k-Werte nach den Festlegungen von TGL 13510/01, /03 und /09 zu bestimmen.

d = Nenndurchmesser der Schraube

Tabelle 7 k-Werte

Verbindung	k-Wert
Verbindungsmittel schwarz, Anlageflächen Mutter – Scheibe und Gewinde leicht gefettet, z.B. mit Wälzlagerfett	0,163
Verbindungsmittel feuerverzinkt, Anlageflächen und Gewinde leicht gefettet	noch nicht standardisiert

# 3.4. Zusammenwirken verschiedener Verbindungsarten

Ein Zusammenwirken mit anderen Verbindungsmitteln ist nur bei gleitfesten Verbindungen unter nachfolgenden Bedingungen aestattet.

- 3.4.1. Beim Zusammenwirken mit Flankenkehlnähten ist für deren Bemessung die um die zulässige übertragbare Kraft zul N der Schrauben verminderte Anschlußkraft maßgebend. Die Schweißnaht soll höchstens 40 % der zu übertragenden Anschlußkraft übernehmen. Der Ermüdungsfestigkeitsnachweis ist sowohl für die gleitfeste Verbindung als auch für die Schweißverbindung für die anteiligen Kräfte zu führen.
- 3.4.2. Beim Zusammenwirken mit Stumpfnähten ist deren zulässige übertragbare Kraft von der Gesamtanschlußkraft abzuziehen und die Schraubverbindung für die Restkraft zu bemessen. Beim Ermüdungsfestigkeitsnachweis ist die Schweißnacht entsprechend ihrer anteiligen Kraft nachzuweisen.
- 3.4.3. Ein Zusammenwirken mit Nieten oder Paßschrauben ist nur für die Rekonstruktion vorhandener Anschlüsse zulässig, wenn bis zu 25 % der alten Verbindungsmittel durch gleitfeste Verbindungen ersetzt werden. Dabei ist die zulässige über tragbare Kraft bei allen Baustählen nach Tabelle 5 für  $\mu = 0,30$  anzunehmen.

#### BAULICHE DURCHBILDUNG

#### 4.1. Allgemeines

Die konstruktive Durchbildung von Bauteilen mit hochfesten Schraubverbindungen hat so zu erfolgen, daß ein sattes Anliegen der Berührungsflächen erreicht werden kann.

#### 4.2. Schraubenabstände, -anzahl, Lachdurchmesser

Für Schraubenabstände sowie Höchst- und Mindestzahl hintereinander liegender Schrauben gelten die Festlegungen nach TGL 13500, für die Lochdurchmesser gilt TGL 13510/03.

#### 4.3. Schraubensicherungen

Sicherungen für Schrauben oder Muttern gegen Lockerung sind bei gleitfesten Verbindungen und hochfesten Verbindungen mit voller Vorspannung nicht erforderlich. Bei Verbindungen mit halber oder ohne Vorspannung sind die Muttern dann zu sichern, wenn die Gefahr einer Lockerung besteht.

Treten infolge Materialtoleranzen bei hachfesten Verbindungen vor dem Aufbringen der Vorspannung Spalte ≥ 2 mm auf, sind diese durch Futter auszugleichen. Ein Vorbinden der Futterbleche ist nicht erforderlich. Bei gleitfesten Verbindungen müssen die Flächen der Futterbleche die gleiche Oberflächengüte wie die Berührungsflächen besitzen.

#### 4.5. Unterhal tungsarbeiten

Bei Unterhaltungsarbeiten sind die Reibflächen von gelösten Anschlüssen oder Stoßblechen mindestens mit der Drahtbürste zu behandeln. Die zulässige übertragbare Kraft ist Tabelle 5 für  $\mu$  = 0,30 zu entnehmen.

#### Hinweise

Ersatz für TGL 13502 Ausg. 12.62

Anderungen gegenüber Ausg. 12.62:

Auf hochfeste Schraubverbindungen erweitert; Sicherheitsfaktoren verändert; Reibbeiwerte wund k-Werte in Abhängigkeit von der Technologie eingeführt; auf SI-Einheiten umgestellt; redaktionell überarbeiter.

iese Tieliniino Alegania (1983) Alegania (1983 Im vorliegenden Standard ist auf folgende Standards Bezug genommen: TGL 7907/03; TGL 10826/02; TGL 10826/03; TGL 12517; TGL 12521; TGL 13500; TGL 13510/01; TGL 13510/03; TGL 13510/09; TGL 0-434; TGL 0-435; TGL 0-931; TGL 0-933; TGL 0-934; TGL 0-7989

Berechnungsgrundlagen für stählerne Eisenbahnbrücken siehe DV 804

Zuständige Institutionen sind in Abhängigkeit von der Art des Stahltragwerkes und dessen Einsatzgebietes im Rahmen der dafür bestehenden Rechtsvorschriften: Staatliche Bauaufsicht; Abnahmeamt der Deutschen Reichsbahn; Staatliches Amt für Technische Überwachung; Oberste Bergbehörde; Deutsche Schiffsrevision und -klassifikation; Amt für Standardisierung, Meßwesen und Warenprüfung und/oder von diesen beauftragte oder anerkannte Institutionen.

In den Standard aufgenommen wurde der Neuerervorschlag Nr. 31/75 "Einsparung von hochfesten Scheiben" (bei HVOund HVH-Verbindungen). Bei Benutzung ist eine Vergütung nach den Bestimmungen der Neuererverordnung und der 1. DB zur Neuererverordnung vom 22.12.1971 (GBI. II 1972 Nr. 1 S. 11) zu zahlen.

Erstbenutzender Betrieb: VEB MLK - Werk Ruhland

Benutzungsbeginn im erstbenutzenden Betrieb: 1. 9. 1976

#### Umstellung auf SI-Einheiten

Die zulässigen Spannungen wurden unter Vernachlässigung der Ungenauigkeit mit 1 kp/cm<sup>2</sup> = 0,1 N/mm<sup>2</sup> und die Vorspannkraft und übertragbare Kraft der gleitfesten Verbindung mit 1 Mp = 10 kN umgerechnet.

#### Zu Abschnitt 1.

Die Kurzzeichen HVV/HVH und HVO bringen den Grad der Vorspannung zum Ausdruck. Durch die weiteren Festlegungen in TGL 13510/01 wird noch die Schraubenform (Dickschaft oder Dünnschaft) beschrieben. Dabei entsprechen die Dünnschaftschrauben (HD) der TGL 0-931 oder TGL 0-933, die Dickschaftschrauben (HR) der TGL 12517. Durch die Angabe beider Kurzzeichen erfolgt damit die komplette Beschreibung der Schraubverbindung.

#### Zu Abschnitt 2.2.

Bei der Drehwinkelmethode erfolgt das gleichmäßige handfeste Anziehen aller Schrauben mit einem Schlüssel von 320 mm Länge bei M 16, von 600 mm Länge bei M 20 und von 1000 mm Länge bei M 24. Danach ist die Stellung der Mutter zu markieren und unter Gegenhalten um einen Winkel von 45 bis 50° bei Festigkeitsklassen 8 und 10 weiter anzuziehen. Vorspannkraft und Zugkräfte aus äußeren Lasten in Schraubenschaftachse addieren sich nicht, da vorgespannte Verbindungen ein in sich verspanntes System darstellen. In stahlbauüblichen Konstruktionen erhält die vorgespannte Schraube aus den zulässigen äußeren Lasten nur einen sehr geringen Anteil an zusätzlicher Belastung zur Vorspannkraft.

#### Zu Abschnitt 3.3.5.

Die maximal zulässigen Zugbeanspruchungen für gleitfeste Verbindungen sind nach den gleichen Prinzipien anzuwenden, wie für HVV-Verbindungen nach Abschnitt 3.3.4.

#### Zu Tabelle 5

Die Ermittlung der Werte für zul N erfolgte nach der Formel

$$zul N = \frac{\mu \cdot P_{V}}{v}$$

wobei für v folgende Größen einzusetzen sind:

Grenzlastfall	Ausfi	Jhrungsgruppe	
1000	A	C	
H	1,50	1,25	
HZ	1,33	1,11	
S	1,20	1,00	

#### Zu Abschnitt 4.1.

Zur Ausschaltung des Einflusses von Dickentoleranzen ist insbesondere bei gleitfesten Verbindungen zu empfehlen, die Stoß- bzw. Anschlußbereiche aus einem Blech herzustellen. Nichtsattes Anliegen kann zu einer Verringerung der Reibung und damit der übertragbaren Kraft der betreffenden Schraube, sowie zu einer Verringerung der Lochleibung führen.

Deutsche Demokratische Republik

Stahlbau

GLEITFESTE SCHRAUBENVERBINDUNGEN

Berechnung und bauliche Durchbildung

TGL 13502

Gruppe 311

Болтовые соединения устойчивы на скольжение

YEB HOOMLAUTROJEKTIERUNG KARL-MARX-STADT

Bolted Connection stabilized aigainst sliding

Dr right

٧

Verbindlich ab 1.7.1963

#### VORBEMERKUNG

Für gleitseste Schraubenverbindungen werden in Schaftrichtung vorgespannte Sechskantschrauben mit hoher Streckgrenze verwendet. Die Stahlbauteile werden dabei so stark zusammengepreßt, daß die Übertragung der Anschlußkräfte durch Reibungskräfte zwischen den vorbehandelten Berührungsflächen bewirkt wird.

Vergl. Artog 1.1.78

- 1. ALLGEMEINES
- 1.1. Ausführungsgruppen

Stahltragwerke werden in drei Ausführungsgruppen A, B und C nach TGL 13 500 eingeteilt.

Zur Ausführungsgruppe A gehören auch alle Tragwerke, die nach DV 804 (BE) der Deutschen Reichsbahn bemessen werden, außer Signalbrücken, Bahnsteig-brücken und Güterstege.

1.2. Verbindungsmittel

Für gleitfeste Schraubenverbindungen sind anzuwenden:

Sechskantschrauben nach Standard des Fachbereiches 21 Sechskantmuttern nach TGL 0~934

mit Festigkeitseigenschaft 8 G für Schrauben der Festigkeitseigenschaft 10 K oder 12 K

mit Festigkeitseigenschaft 6 S für Schrauben der Festigkeitseigenschaft 8 G

Gehärtete Scheiben nach Standard des Fachbereiches 21 Gehärtete Keilscheiben nach Standard des Fachbereiches 21.

2. BAUTEILE

Die Berechnung der zu verbindenden Bauteile hat, soweit in diesem Standard nichts anderes festgelegt ist, nach den einschlägigen Vorschriften zu er-folgen.

Fortsetzung Seite 2 bis 7

Bearbeiter: Fachbereich 21, Stahlbau

Bestätigt: 27.12.1962, Amt für Standardisierung, Berlin

#### 2.1. Dicke und Anzahl

Teile unter 4 mm Dicke dürfen nur mit Schrauben  ${\tt M}$  8 oder  ${\tt M}$  10 verbunden werden.

Es dürfen höchstens 5 einzelne Bleche zusammengepreßt werden.

#### 2.2. Querschnittswerte

#### 2.2.1.

Bei Zugbeanspruchung einschließlich Biegezug sind beim statischen Spannungsnachweis die Querschnittswerte

#### bei Ausführungsgruppe C

mit Lochabrug und voller Zugkraft S einzusetzen eder die Anschlüsse nach Ausführungsgruppen A und B zu bemessen;

#### bei Ausführungsgruppen A und B

- a) ohne Lochabzug bei voller Zugkraft S oder
- b) mit Lochabzug bei abgeminderter Zugkraft S'

einzusetzen. Der ungünstigere der beiden Fälle ist maßgebend,

Die abgeminderte Zugkraft ist

$$S' = S \quad \left(1 - \frac{r}{n} = 0, 4 - \frac{a}{n}\right)$$

## In der Gleichung bedeutet:


n = Gesamtzahl der Schrauben in der Verbindung

r = Anzahl der Schrauben, die vor dem untersuchten Querschnitt

einen entsprechenden Anteil der Kraft abgeleitet haben

a = Anzahl der Schrauben in dem untersuchten Querschnitt

# B • 1 s p 1 • 1 ;



#### Für den Nachweis des Stabes ist anzusetzen

im Querschnitt A-A: S' = S

im Querschnitt B-B: S' = S 
$$\left(1 - \frac{0}{5} - 0.4 \cdot \frac{2}{5}\right) = 0.84$$
 S

im Querschnitt C-C: S' = S 
$$\left(1 - \frac{2}{5} - 0.4 \cdot \frac{3}{5}\right) = 0.36$$
 S.

2,2,2,

Bei Druckbeanspruckung, beim Dauer- eder Zeitfestigkeitsnachweis und beim Fermünderungsnachweis sind die Querschnittswerte ehne Lochabzug einzusetzeh.

# 2.3. Zulässige Spannungen

Die sulussigen Spannungen sind den einschlügigen Standards und Verschriften zu entnehmen.

Für den Lechleibungsdruck gelten die Werte der Tabelle 2 (Abschnitt 3.3.).

Die Verbindungsstellen sind bei Ausführungsgruppe A in Dauerfestigkeitslinie III nach TGL 13 500 oder DV 848, bei Ausführungsgruppe B in Zeitfestigkeitslinie II nach TGL 13 500 einzustufen.

## SCHRAUBENVERBINDUNG

### 3.1. Erforderliche Nachweise

Die erferderliche Angahl der Schrauben ist aus der berechneten Anschlußkraft und der nach Abschnitt 3.2. ermittelten Tragfähigkeit einer Schraube in einer Reibfläche zu bestimmen.

Der Nachweis des Lochleibungsdruckes ist nach Abschnitt 3.3. zu führen bei den dort angegebenen Sonderfällen und bei Dicken der Bauteile unter 4 mm.

"Maßgebend ist im Stahlleichtbau die geringere zulässige übertragbare Kraft nach Tabelle 1 oder entsprechend Tabelle 2.

Für das Bauteil an der Verbindungsstelle ist der statische Spannungsnachweis und, wenn erforderlich, der Dauer- eder Zeitfestigkeitsnachweis zu führen.

Für die Schrauben ist der Nachweis der Scherspannung und der Dauer- oder Zeitfestigkeit nicht erforderlich.

# 3.2. Zulässige übertragbare Kraft

Die zulässige übertragbare Kraft zul N für eine Schraube und eine Reibfläche ist Tabelle 1 zu entnehmen. Die Einhaltung der angegebenen Reibbeiwerte und der Verspannkraft muß gewährleistet sein. Siehe hierzu TGL 13 510 Ausg. 9.62, Abschnitt 7.4.

Bei vereinfacht berechneten Verbänden, zum Beispiel nach TGL 13 500 Ausg. 9.62, Abschnitt 4.16 und DV 804 (BE), Abschnitt 36.7.1. sind die Tabellenwerte zul H auf 75% zu verringern.

#### Tabelle 1

0e -	·		in eir	ier Ri	bertro eibfläc 12 517	he mi	Kraf t eine	t zul. r Sect	N <sup>1)</sup> ir Tskanl	Mp Ischro	ube		
winde- durch-					Festig	keitse	eigens	chaft	10 K				
messer	Vor-	Αυ	sführu	ngsgr	uppe				ihrung	<b>ag</b> rup	pe A	und l	8
·	spann- kraft P <sub>V</sub> 1)		5t 38		St 5 Sonde	2 un		1	St 38			und?	
mm	Mp	н	HZ	5	Н	HZ	5	Н	HZ	S	Н	l HZ	5
M 8	2,3	0.63	0,72	0.79	0.63	0,72	0,79	0.50	0,57	0.66	0,50	0,57	0,66
M 10	3,6	0.99	1,13	1,24	0,99	1,13	1,24	0,78	0,88	1.03	0.78	0,88	1.03
M 12	5, 2	1,89	2,14	2,36	2,52	2,86	3,14	1,47	1,69	1,97	1.97	2,25	2,60
M 16	9,8	3,51	4.0	4,39	4,69	5,33	5,86	2,75	3,14	3,67	3,67	4,19	4,90
M 20	15,3	5,50	6,24	6.87	7.33	8,33	9,16	4,29	4,910	5,72	5,72	.6,54	7,65
M 24	22,0	7.91	9.0	9,88	10,55	11,99	13,20	6,18	7,07	8,24	8,24	9,42	11,00
M 27	28,7	10,33	11,73	12,90	13.77	15,65	17,21	8,07	9,22	10,76	10,76	12,29	14,35
				70		estigke er Tab	. , .		ft 8 6	200			
				120		estigki er Tal			aft 12	K			
					S	ichert	reitsfo	ktor (	gegen	Oleite	n		
		1, 25	1,10	1,00	1,25	1,10	1,00	1,60	1,40	1,20	1,60	1,40	1,20
Oewindedu mm	chmesser		·(3)	Y .	9	eforde	rte Mi	ndest	Reibb	eiwer	e		
M8 un M12 bi		20	0,35 0,45	UIC	×C	0,35 0,60			0,35 0,45	0,35 <b>0,60</b>			

Werkstoff St 38 und St 52 nach TGL 7960, Sonderhochbaustahl nach Standard des Fachbereiches 101, Schwarzmetallurgie

<sup>1)</sup> Die Tabellenwerte gelten, wenn die Vorspannung der Schrauben mit einem Drehmentenschlüssel erfolgt. Wird sie mit einem Zugschlüssel wie im Spannbetonbau erzeugt, so ist zugelassen, die Vorspannkraft und die zulässigen übertragbaren Kräfte für Schrauben aller drei Festigkeitseigengehaften 15% höher anzunehmen. Diese Schrauben sind besonders zu kennzeichnen. Sie dürfen nicht mit Drehmenentenschlüsseln geprüft werden.

# 3.3. Lochleibungsdruck

## Tabelle 2

Zuld	issige		hneris L. oʻl i			<b>ngs</b> dr	uck		
Werkstoff		St 38			St 52		Sonde	rhochb	austah
Orenziastfall	Н	HZ	S	Н	HZ	S	Н	HZ	S
ohne zusätzliche Zugkraft	4800	5600	6400	7200	8400	9600	9000	10 500	120 <b>00</b>
mit zusätzlicher Zugloraff Q.8 Py nach Abechnitt 3.4.	2680	3360	3840	<b>4320</b>	5040	5760	5400	6300	7200

Zwischenwerte zwischen zusätzlicher Zugkraft 0 und 0.8  $P_{v}$  sind geradlinig einzuschalten.

Mit besonderer Genehmigung der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfdienststelle darf ausnahmsweise bei Anwendung der Vorspannkraft nach Tabelle 1 die Trag-fähigkeit der Verbindung nach dem zulässigen Lochleibungsdruck berechnet werden

- a) bei eingepaßten Schrauben
- b) bei nicht eingepaßten Schrauben, wenn Überschreiten der Gleitgrenze und Ausnutzen des möglichen Gleitweges zugelassen wird.

# 3.4. Zusätzliche Zugbeanspruchung

Schrauben nach TGL 12 517 dürfen innerhalb einer gleitfesten Verbindung susätzlich auf Zug in Richtung des Schraubenschaftes beansprucht werden. Die Zugkraft Z darf nicht größer als 80% der Verspannkraft  $P_{\psi}$  (Tabelle 1) sein. Die zulässige übertragbare Kraft je Reibfläche zul N (Tabelle 1) ist damm abzumindern auf

$$zul N_{a} = \frac{P_{v} - z}{P_{v}} \cdot zul N$$

## 3.5. Zusammenwirken mit Schweißnähten

### 3.5.1. Kehlnahte

Zusammenwirken von gleitfesten Schraubenverbindungen mit Flankenkehlnähten ist zulässig. Für die Bemessung ist die zulässige übertragbare Kraft der gleitfesten Schraubenverbindung von der gesamten zu übertragenden Anschlußkraft abzuziehen. Für die verbleibende Restkraft ist die Schweißnaht nach den einschlägigen Verschriften zu bemessen. Die Schweißnaht soll höchstens 40% der zu übertragenden Gesamtkraft übernehmen. Für den Dauer- eder Zeitfestigkeitsnachweis ist die gleitfeste Schraubenverbindung maßgebend.

#### 3.5.2. Stumpfnähte

Zusammenwirken von Stumpfnähten mit gleitfesten Schraubenverbindungen ist zulässig. Für die Bemessung ist die nach den einschlägigen Verschriften ermittelte zulässige übertragbare Kraft der Stumpfnaht von der gesamten zu übertragenden Anschlußkraft abzusiehen. Für die verbleibende Restkraft ist die gleitfeste Schraubenverbindung nach diesem Standard zu bemessen. Beim Dauer- eder Zeitfestigkeitsnachweis ist die Schweißnaht entsprechend ihrer anteiligen Kraft nachsuweisen.

## 3.6. Zusammenwirken mit Nieten oder Paßschrauben

Zusammenwirken von gleitfesten Schraubenverbindungen mit Kieten eder Passchrauben ist - bis auf nachstehenden Ausnahmefall - nicht zulässig.

In alten bestehenden Anschlüssen ist zugelassen, bis zu 25 lecker gewerdener Niete durch Schrauben nach TGL 12 517 zu ersetzen. Die zulässige übertragbare Kraft ist für solche Schrauben bei allen Baustählen mit 2/3, der Werte nach Tabelle 1 für St 38 anzunehmen. Wird der Anteil der zu ersetzenden Niete größer als 25%, so sind alle Schrauben wieder gegen Niete auszutauschen.

## 4. BAULICHE DURCHBILDUNG

#### 4.1. Schraubenabstände

Für Schraubenabstände und Höchst- und Mindestzahl hintereinanderliegender Schrauben gelten die einschlägigen Verschriften für Niet- und Schrauben- verbindungen.

# 4.2. Vorbehandlung und Einbau

Um den erforderlichen Reibbeiwert zu erzielen, müssen die Berührungsflächen nach TGL 13 510 Ausg. 9.62, Abschnitt 7.4. vorbehandelt werden.

Die Schrauben sollen mit dem in TGL 13 510 Ausg. 9.62, Abschnitt 7.4. angegebenen Spiel in den Löchern sitzen. Sie müssen auf der Kopfseite und auf der Mutterseite je eine gehärtete Unterlege oder Keilscheibe haben. Sicherungen für Schrauben oder Muttern sind nicht erforderlich.

Werden bei Unterhaltungsarbeiten an bestehenden Tragwerken die Anschlüsse oder Stoßbleche abgenommen, so ist ausnahmsweise zugelassen, die Reib-flächen mit einer Drahtbürste zu behandeln. Die zulässige übertragbare Kraft beträgt dann für alle Baustähle 2/3 der Werte nach Tabelle 1 für St 38.

#### 4.3. Futter

Futter zwischen den Reibflächen sind nur ausnahmsweise zulässig, wenn die gesetzlich vorgeschriebene Prüfdienststelle die Genehmigung dazu erteilt.

Sie müssen beiderseits die nach TGL 13 510 vorgeschriebene Behandlung der Oberfläche erhalten. Vorbinden der Futter ist nicht netwendig.

#### Hinweise:

Stahlbau, Stahltragwerke, Berechnung und bauliche Durchbildung siehe TGL 13 500.

Stahlbau, Stahlleichttragwerke und Stahlrohrtragwerke, Berechnung und bauliche Durchbildung siehe TGL 13 501 (in Vorbereitung).

Stahlbau, Stahltragwerke, Herstellung und Abnahme siehe TGL 13 510.

Allgemeine Baustähle, Gütebedingungen siehe TGL 7960.

Sonderhochbaustähle, Technische Güte- und Lieferbedingungen siehe TGL 101-014.

Sinnbilder für Niete, Schrauben und Lochdurchmesser bei Stahlbaukenstruktionen siehe TGL 0-407. Doutsche Reichsbahn, Berechnungsgrundlagen für stählerne Eisenbahnbrücken (BE) siehe DV 804.

Sechekantschrauben siehe TGL 21-... (in Vorbereitung). Gehärtete Scheiben siehe TGL 21-... (in Vorbereitung). Gehärtete Keilecheiben siehe TGL 21-... (in Vorbereitung).

Von den Festlegungen der TGL 13 502 darf abgewichen werden, wenn durch Versuche eine ausreichende Begründung erbracht und von der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfdienststelle anerkannt ist.

Am 1.12.1962 lag beim Amt für Standardieierung noch kein vergleichbarer GOST oder Fachbereichetandard der UdSSR vor. Zur gegebenen Zeit wird im der "STANDARDISIERUNG" bekanntgegeben, daß ein vergleichbarer GOST eder Fachbereichetandard der UdSSR vorliegt.